

## Raccordement du bord palpeur optique à l'émetteur XSE Connecting the optical safety edge to XSE transmitter



Les fils ne doivent pas être dénudés pour être connectés à l'émetteur XSE. Couper la partie dénudée des fils.  
Coated wires must be connected to the XSE transmitter. Cut the bare ends of the wires.

